



Załącznik nr 7  
do zapytania ofertowego nr 1/2019

**Przedmiar robót**  
zadania pn. „Prace konserwatorskie przy kruchcie południowej kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w  
Grudziądzu – etap III”

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
I		<b>Prace konserwatorskie - Tynki zewnętrzne</b>		
1	wg nakładów rzeczowych AW-057	<i>Tynki zewnętrzne krotność= 1,00</i>	5 003,62	dm <sup>2</sup>
II		<b>Prace konserwatorskie - Wątek ceglany</b>		
1	wg nakładów rzeczowych AW-057	<i>Wątek ceglany krotność= 1,00</i>	1 484,00	dm <sup>2</sup>